



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

WWW.LIGHTPARTS.COM

VLZ Profile Parts List

Item	Description
6.04.16.02.0164	DC Fan
5.02.03.01.3433-0-0	PCB Assembly LED driver board
5.02.03.01.3456-0-0	PCB Assembly LED driver board
5.02.03.01.3455-0-0	PCB Assembly LED driver board
6.04.11.04.0313	Power Supply
5.02.03.01.3342-0-0	PCB Assembly Display
5.02.03.01.3408-0-0	PCB Assembly Button board
5.02.03.01.0847	PCB Assembly Data board
6.02.02.01.0137	Belt
5.02.04.01.0142	Magnetic Sensorpan sensor
6.04.10.01.0138	Stepping Motor Pan/Tilt Motor
5.02.04.03.0057	Light Sensor Assembly Pan / Tilt Sensor
5.01.02.03.0287-A	Driving Gear
5.01.01.01.8601-B	Position Detection Wheel
6.02.02.01.0200	BeltTilt Belt
5.02.04.01.0128	Magnetic SensorTilt
5.02.03.01.3090-0-0	PCB Assembly Pan and tilt
5.02.03.01.3434-0-0	PCB Assembly Pinboard
6.04.16.02.0099	DC Fan
6.04.10.01.0071	Stepping Motor Various
5.04.01.09.0591	Yellow CMY Assembly 2Yellow Color
5.04.01.09.0588	Cyan CMY Assembly 1Cyan Color
5.04.01.09.0586	Magenta CMY Assembly 1Magenta Color
5.04.01.09.0593	CTO Color Filter 2 AssemblyCTO Color
5.04.01.09.0587	Magenta CMY Assembly 2Magenta Color
5.04.01.09.0592	CTO Color Filter 1 AssemblyCTO Color
5.04.01.09.0590	Yellow CMY Assembly 1Yellow Color
5.04.01.09.0589	Cyan CMY Assembly 2Cyan Color



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

WWW.LIGHTPARTS.COM

5.04.01.08.0334	Color Wheel Assembly
5.02.04.01.0113	Magnetic Sensorprism sensor
5.02.04.01.0136	Magnetic SensorVarious
6.04.10.01.0106	Stepping Motor Light frost
5.02.03.01.2561-0-0	PCB Assembly Power Transfer Board
6.04.10.01.0147	Stepping Motor Zoom/Focus Motor
5.02.03.01.3432-0-0	PCB Assembly C+M+CTO+color Wheel
5.01.01.01.15520-0-J	Pan Motor Board
5.02.03.01.3430-0-0	PCB Assembly Various
6.04.10.01.0089	Stepping Motor color wheel
6.04.10.01.0207	Stepping Motor animation wheel come and out
6.04.10.01.0108	Stepping Motor animation wheel rotation+rotation wheel+fixed wheel
6.02.02.01.0505	Beltrotation wheel
6.04.16.01.0017	Blower Fan
5.04.01.07.0378	Rotating Gobo Wheel Assembly
6.02.02.01.0143	Belt fixed wheel
5.04.01.07.0377	Fixed Gobo Wheel Assembly
5.04.01.11.0019	Animation Wheel Assembly
6.02.02.01.0368	Beltanimation wheel rotation
6.02.02.01.0473	Beltrevolution
6.02.02.01.0500	Belt animation wheel rotation
6.02.02.01.0232	Beltcolor wheel
6.04.10.01.0203	Stepping Motor Framing/iris Motor
6.04.10.01.0116	Stepping Motor Framing rotation motor
5.01.02.01.0290-0	Profile Gobo Assembly
6.02.02.01.0392	BeltFraming Belts
6.04.16.01.0016	Blower Fan
5.01.02.03.0486-0	Driving Gear



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

WWW.LIGHTPARTS.COM

6.02.02.01.0355	BeltFraming Belts
5.01.02.03.0315-A	Rotating Wheel Assembly
6.02.02.01.0075	Belt heavy frost
5.04.01.02.0107	Rotating Prism Wheel Assembly
5.02.03.01.3057-0-0	PCB Assembly sclice D rotation+slice D+Iris+prism rotation
5.02.03.01.2724-0-0	PCB Assembly Various
6.04.10.01.0119	Stepping Motor focus
6.02.02.01.0269	Belt prism come and out
6.04.10.01.0016	Stepping Motor Prism rotation Heavy frost
5.04.01.04.0096	frost assembly 1
5.04.01.04.0097	frost assembly 2
6.02.02.01.0010	BeltFocus
6.02.02.01.0394	BeltZoom
5.02.03.01.2725-0-0	PCB Assembly focus1+focus2+Zoom1+Zoom 2+prism+frost1+frost2
5.02.04.01.0147	Magnetic Sensorrotation/animation/color filter
6.04.10.01.0046	Stepping Motor Gobo wheel rotation(Away from the light sourc)
6.04.10.01.0092	Stepping Motor Gobo wheel rotation(near to the light source)
5.02.03.01.3428-0-0	PCB Assembly Various
6.04.10.01.0270	Stepping Motor
6.04.10.01.0107	Stepping Motor
6.02.02.01.0177	Beltrotation gobo wheel(near to light soource) color wheelA.B rotation
5.01.02.06.0586-0	transmission shaft for gobo wheel
5.01.02.03.0313-A	Driver Pulley
6.02.02.01.0329	Beltrotation gobo wheel(away from light soource)rotation belt
5.02.04.01.0129	Magnetic SensorPrism sensor
6.02.02.01.0266	Beltprism gobo wheel(near to light source)rotaion belt
5.05.01.19.0033	Iris Assy
5.01.02.01.0279-0	Rotating Gobo Wheel Assembly A
5.04.01.08.0335	Color Wheel Assembly



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

WWW.LIGHTPARTS.COM

5.01.02.01.0323-0	Rotating Gobo Wheel Assembly B
5.01.02.03.0028-C	Pulley
6.04.10.01.0236	Stepping Motor prism rotation motor
6.02.02.01.0340	Beltprism/frost belt
6.02.02.01.0064	BeltZoom belt,Focus belt
5.02.03.01.3454-0-0	PCB Assembly prism rotation
6.06.01.01.1256-0	PVC Sticker
5.02.01.01.0702	Wires Assy
5.02.03.01.3460-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3450-0-0	PCB Assembly
6.02.02.01.0457	BeltCNY
6.02.02.01.0081	Beltcolor wheel
6.04.10.01.0117	Stepping Motor Various
5.02.03.01.3431-0-0	PCB Assembly
5.04.01.04.0099	frost assembly 1
5.04.01.04.0098	frost assembly 2
5.04.01.02.0108	Rotating Prism Wheel Assembly
6.02.02.01.0014	Beltprism
6.04.10.01.0136	Stepping Motor prism rotation motor
5.02.03.01.3429-0-0	PCB Assembly
6.04.10.01.0097	Stepping Motor Zoom motor
6.02.02.01.0009	BeltFocus
6.02.02.01.0332	Belt Zoom